



Република Србија

МИНИСТАРСТВО ГРАЂЕВИНАРСТВА

САОБРАЋАЈА И ИНФРАСТРУКТУРЕ

СЕКТОР ЗА ИНСПЕКЦИЈСКИ НАДЗОР

ОДЕЉЕЊЕ ЗА ДРЖАВНЕ ПУТЕВЕ

НИШАВСКИ УПРАВНИ ОКРУГ

НИШ СТРАХИЊИЋА БАНА бб

Број: 363-344-90/2018-18

Датум: 23. 08. 2018. године

## ЗАПИСНИК О ИНСПЕКЦИЈСКОМ НАДЗОРУ

### 1. Општи подаци о надзору и надзираном субјекту

Састављен дана 22.08.2017. године у 8,30 у предмету вршења ванредног канцеларијског и теренског инспекцијског надзора стања мостовске конструкције на државном путу другог А реда број 223

Разлози за ванредан инспекцијски надзор:

неопходност предузимања хитних мера ради очувања употребне вредности пута-  
моста и спречавања односно отклањања непосредне опасности по животе учесника у  
саобраћају на државном путу другог А реда број 223

Инспекцијски надзор је извршио:

Име и презиме: [REDACTED] а

Број службене легитимације: 18-021

Инспекцијском надзору присутни:

[REDACTED] дипл.инж.грађ, надзорни орган.

Инспекцијски надзор је извршен код надзираних субјеката који је:

-Регистровани субјекат

-Правно лице

Пословно име и назив: ЈП „Путеви Србије“ Београд

ПИБ: 1041260456

Матични број: 20132248

Заступник / одговорно лице: [REDACTED]

Функција: директор

ЈМБГ / Лични број / Број пасоша: ЈМБГ [REDACTED]

Седиште: Београд, Бу. Краља Александра 282

Инспекцијски надзор је започет дана 23.08 2018. године у 7,30 часова, а завршен у 15,30 часова.

Инспекцијски надзор је извршен у месту звано Бела Паланка на државном путу другог А реда број 223.

Инспекцијски надзор је покренут:

–По службеној дужности;

Налог за инспекцијски надзор

Име и презиме лица које је издало налог:

Функција лица које је издало налог: помоћник министра

Датум издавања налога: бр 84 од 20.08.2018. године.

Предмет налога: Инспекцијски преглед стања моста на државном путу другог А реда број 224

## 2. Предмет инспекцијског надзора

Стање мостовске конструкције на државном путу другог А реда број 223

## 3. Опис затеченог стања

У време инспекцијског надзора на државном путу 2.А реда бр.223 деоница Периш – Бела Паланка уочено је да су сви носећи елементи моста са разним степенима оштећења. Даљим прегледом моста установљено је да је коловозна плоча у веома лошем стању са доње стране су видљиве пукотине и процуривања атмосферске воде јер су сливници неисправни и зачепљени. Обални стубови су покривени речним наносима и неочишћени, дилатационе спојнице су оштећене и покривене земљаним и каменим материјалом. На прилазу објекту примећено је слегање шљунчаног клина. На прилазу мосту из правца Периша постоји саобраћајни знак о ограђивању дозвољеног осовинског оптерећења али и поред тога преко моста прелази интензиван тежак саобраћај са каменолома за потребу изградњу нове деонице аутопута.

Овакво стање мостовске конструкције није безбедно за одвијање моторног саобраћаја на њему и непходно је предузети мере на ургентном одржавању предметног објекта, како би се обезбедило несметано и безбедно одвијање саобраћаја.

#### **4.Мере за отклањање незаконитости**

**Налаже се** надзораном субјекту ЈП „Путеви Србије“ да предузме мере:

1. На доношењу система за одводњавање на мосту у функционално стање  
Рок за поступање по мери: у року од 15 дана
2. Санирање прилазног дела мосту  
Рок за поступање по мери: у року од 30 дана
3. На контроли осовинског оптерећења и укупне масе возила.  
Рок за поступање по мери: одмах
4. Изврше главни преглед моста и доставе извештај поступајућем инспектору.  
Рок за поступање по мери: у року од 15 дана  
Рок тече од: дана пријема записника

О поступању по изреченом мери за отклањање незаконитости надзирани субјекат је дужан да обавести инспектора у року од осам дана.

Ако надзирани субјекат у остављеном року не поступи по изреченом мери за отклањање незаконитости која је унета у овај записник, не отклони незаконитост и штетне последице и не испуни прописане обавезе, инспектор ће донети решење којим изриче мере за отклањање незаконитости и штетних последица и испуњавање прописаних обавеза.

#### **5.Примедбе на записник**


Надзирани субјект има право да у писаном облику стави примедбе на записник о инспекцијском надзору, у року од пет радних дана од пријема овог записника, у противном се сматра да је сагласан са наложеним мерама

Записник је сачињен у три истоветна примерака, од којих се по један доставља надзираним субјектима, а један примерак је запотребе инспекције.


Записник сачињен у Нишу , 22.08.2018. године

Прилог-контролна листа

**Надзирани субјекат**



**Инспектор**



**Достављено:**

- надзораном субјекту
- инспекцији